


TEST:

- Otočte ovládacím prvkem TIME proti směru hodinových ručiček na minimum (-).
- Otočte ovládacím prvkem LUX ve směru hodinových ručiček na maximum (slunce)
- Zapněte napájení; Snímač a jeho připojená kontrolka nebudou mít na začátku žádný signál. Po 30ti sekundách může začít přístroj pracovat. Pokud snímač přijme signál, dojde k sepnutí obvodu po dobu nastavení časového intervalu.
- Otočte ovládacím prvkem LUX proti směru hodinových ručiček na minimum (měsíc). Pokud je okolní osvětlení více než 3lux, snímač nebude reagovat na pohyb. Pokud je okolní osvětlení menší než 3lux (tma), snímač bude reagovat.



 Poznámka: Při testování při denním světle otočte ovládacím prvkem LUX do polohy (SUN). Pokud je příkon svítidla vyšší než 60 W, vzdálenost mezi lampou a snímačem by měla být alespoň 60 cm.

MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ:

Zatížení nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je správně připojen zdroj napájení a zátěže.
- Zkontrolujte, zda jsou funkční připojená svítidla.
- Zkontrolujte, zda je v pořádku nastavení ovládacích prvků.

Problémy s citlivostí:

- Zkontrolujte, zda před detektorem není překážka, která může ovlivnit přijímání signálu.
- Zkontrolujte, zda není teplota okolí příliš vysoká.
- Zkontrolujte, zda je zdroj signálu v detekčním poli.
- Zkontrolujte, zda výška instalace odpovídá výše uváděné v instrukcích.

Problémy s vypnutím:

- Zkontrolujte, zda není v detekčním poli nepřetržitý signál.
- Zkontrolujte, zda je časové zpoždění nastaveno optimálně.
- Zkontrolujte, zda zátěž odpovídá instrukcím.

ST05C


Infračervený snímač pohybu




IP20

Návod

Vzdálenost detektoru: max. 6m



Výška instalace: 2,2 - 4 m



INFORMACE O SENZORU:






SCHÉMA PŘIPOJENÍ:






- Zálohujte, aby zajižení nebylo možné zapnout v případě poruchy.
- Nezapomeňte v případě sejmůteho krytu.
- Odpojte zdroj napájení.
- Muži být instalováno dohorným elektrickým proudem!
- Zajištěte, aby zářízení nebylo možné zapnout v případě poruchy.
- Odpojte krytěm proti směru hodinových ručiček.
- Připojte napájení podle schématu zapojení.
- Upevněte hlavni část senzoru pomocí šroubků na Vámi zvolené místo.
- Násroubujte zábet kryt s náhradou a otevřete ho.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

INSTALACE:



DEKUJEME ZA ZAKOUPENÍ INFRACERVENÉHO POHYBOVÉHO SENZORU ST05C!

Vyrobeno se využitím velmi dobrou citlivosti detektoru integrovaným obvodem vyrobek je automatický, bezpečný a sport energií. Prisťoj detektoru




pohyb infracervenými pásky v širokém úhlu.

SPECIFIKACE:

Zdroj napájení: 220-240V/AC
Výkonová frekvence: 50/60 Hz
Citlivost na světlo: < 3-2000 lux(nastavení)
Dopravní vzdálenost: max. 6m ($>24^{\circ}\text{C}$)
Pracovní teplota: -20-+40 °C
Pracovní vlhkost: < 93% RH
Spotřeba energie: cca 0,5 W
Výška instalace: 2,2 - 4 m
Rychlosť detektore pohybu: 0,6-1,5m/s
Max. 15min. ± 3sec.
Casové zpoždění: Min. 10sec. ± 3sec.
Nastavení pro denní a noční provoz. Může pracovat ve dne, když je ovládací prvek Lux nastaven v poloze „slunce“ (max), i v noční při nastavení Lux na „měsíc“ pozici (min), může pracovat v prostředí s nízkým okolním osvětlením než 3 lux (tmav).

INSTRUKČNÍ RADY:

- Vyhněte se namontovanému detektoru v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou otvory klimatizace, jednotky, světlo apod.
- Vyhnete se namontovanému detektoru na objekty, které se mohou pohybovat ve větru, jako jsou závesy, vysoké rostliny apod.
- Obsluha tohoto výrobku osobami bez elekrotechnické kvalifikace zahrnuje, výputnou a záplutu prístroje a čistění výrobku, bez souhlasu ochranného práva.
- Při neodborné manipulaci horizontální vnitřní věnkovní pouzdro, nebo pro práci a vlnky prostředí.
- Při neodborné manipulaci horizontální vnitřní věnkovní pouzdro, nebo pro práci a vlnky prostředí.
- Při neodborné manipulaci horizontální vnitřní věnkovní pouzdro, nebo pro práci a vlnky prostředí.
- Při neodborné manipulaci horizontální vnitřní věnkovní pouzdro, nebo pro práci a vlnky prostředí.



TIME:

- Cas svitu po automatickém zapnutí prístroje lze nastavit ovládacím prvkem s popisem nastavení pro denní a noční provoz. Může pracovat ve dne, když je ovládací prvek Lux nastaven v poloze „slunce“ (max), i v noční při nastavení Lux na „měsíc“ pozici (min), může pracovat v prostředí s nízkým okolním osvětlením než 3 lux (tmav).
- Vyhněte se namontovanému detektoru směrem k objektům s vysokou dráživými povrchy, protože reakce detektoru je citlivá, vyvarujte se následujícím situacím:

FUNKCE:

300 W
Max. 1200 W
15min. ± 3min.
Casové zpoždění: Min. 10sec. ± 3sec.
Nastavení pro denní a noční provoz. Může pracovat ve dne, když je ovládací prvek Lux nastaven v poloze „slunce“ (max), i v noční při nastavení Lux na „měsíc“ pozici (min),

jménovité zatížení: Max. 1200 W/60 Hz

Dopravní vzdálenost: max. 6m ($>24^{\circ}\text{C}$)
Pracovní teplota: -20-+40 °C
Pracovní vlhkost: < 93% RH
Spotřeba energie: cca 0,5 W
Výška instalace: 2,2 - 4 m
Rychlosť detektore pohybu: 0,6-1,5m/s