

# ST12

Infračervený snímač pohybu



- Otočte ovládacím prvkem LUX proti směru hodinových ručiček na minimum (měsíc). Pokud je okolní osvětlení více než 3lux, snímač nebude reagovat na pohyb. Pokud je okolní osvětlení menší než 3lux (tma), snímač bude reagovat.

 Poznámka: Při testování při denním světle otočte ovládacím prvkem LUX do polohy (SUN). Pokud je příkon svítidla vyšší než 60 W, vzdálenost mezi lampou a snímačem by měla být alespoň 60 cm.

## MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ:

### Zatížení nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je správně připojen zdroj napájení a zátěže.
- Zkontrolujte, zda jsou funkční připojená svítidla.
- Zkontrolujte, zda je v pořádku nastavení ovládacích prvků.

### Problémy s citlivostí:

- Zkontrolujte, zda před detektorem není překážka, která může ovlivnit přijímání signálu.
- Zkontrolujte, zda není teplota okolí příliš vysoká.
- Zkontrolujte, zda je zdroj signálu v detekčním poli.
- Zkontrolujte, zda výška instalace odpovídá výše uváděné v instrukcích.


### Problémy s vypnutím:

- Zkontrolujte, zda není v detekčním poli nepřetržitý signál.
- Zkontrolujte, zda je časové zpoždění nastaveno optimálně.
- Zkontrolujte, zda zátěž odpovídá instrukcím.

# IP44


# Návod

- Príjme signál, dojde k sepnutí obvodu po dobu nastavení časového intervalu.
- Zapnute napájení! Snímák a ľeho prípojeneňa kontroľka nebude mít na zácatku žiadny signál. Po 30ti sekundach môže záčiatok prístroja pracovať. Pokud snímák zapnute napájení!



- Odčite knoflíkem TIME proti směru hodinových ručiček na maximum (-).
- Odčite knoflíkem Lux ve směru hodinových ručiček na minimum (-).

### TEST:



### SCHÉMA PRÍPOJENÍ:



- Namontujte závit snímák, užívajete ťroubu a poté jej otevřete.
- Duo upínacie ťroubem zvolené poloze. (Viz obrázek 2)
- Pripravte napájaci kábel do sloupku prípojovacího drátu podle schématu zapojenia.
- Napájaci kábel protihranete otvorem ve spodní časti čidla.
- Povolte ťroubu v zadnej časti a uvolněte spodní čast (viz obrázek 1).

- Zálistete, aby zarízení nebylo možné zapnout v prípade poruchy.
- Nezapomeňte v prípade sejmuteho krytu.

- Odpotezdroj napájení.
- Musí byt instalované oborovým elektrikárem.

- Variovaný Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!




### INSTALACE:

- Príjme signál, dojde k sepnutí obvodu po dobu nastavení časového intervalu.
- Zapnute napájení! Snímák a ľeho prípojeneňa kontroľka nebude mít na zácatku žiadny signál. Po 30ti sekundach môže záčiatok prístroja pracovať. Pokud snímák zapnute napájení!
- Pripravte prístroj a čistého výrobku, bez selmuti ochranného krytu pomoci násstroju.
- Obsluha tohoto výrobku osoba má bez elekrotechnicke kvalifikace zahrnuje, výpnutí a zapnutí jednotky, světlo apod.
- Vyhýbejte se namontovaní detektoru v blízkosti drožílu tepla, iako jsoú otovery klimatizace jsoú zrcadla apod.
- Vyhýbejte se smerování detektoru směrem k oběktům s vysoké odráživými povrchy, iako jsoú zrcadla apod.
- Prototypy reakce detektoru je cítivá, využijte se následujícím situacím:

### INSTRUKCNI RADY:

- Cas sviatu po automatickém zapnutí prístroje lze nastavit ovládacím prvkem s popisem nastavení pro polohu "slunce" (max), v noci pri nastavení Lux na „mesiac“ pozici (min), môže pracovať v polohu "slunce" (max), v noci pri nastavení Lux na „mesiac“ pozici (min).
- Nastavení pro denní a nocní provoz. Môže pracovať ve dne, když je ovládací prvek Lux menejnovite zatízení: Max. 1200 W 3 min. Max. 12min. ± 3sec. Casove zpoždeni: Min. 10sec. ± 3sec. Cítivost na světlo: < 3-2000 lux(nastaviteľne) Výkonova frekvence: 50/60 Hz Zdroj napájení: 220-240V/AC Rozsah detektce: 180°. Detekčná vzdialenosť:max. 12m (>24°C) Pracovná teplota: -20°+40 °C Pracovná vlhkosť: < 93% RH Vyškáka energie: cca 0,5 W Vyškáka instalácie: 1,8 - 2,5 m Rychlosť detektce pohybu: 0,6-1,5m/s



### SPECIFIKACE:

- Vysoké kvality. Produkt je automatický, bezpečný a spoří energii. Prístroj detektuje vysoké se vyznačuje výškou dôbrou cítivostí detektore a integrovaným obvodom pochyb infračervenými párskami v širokém úhlu.
- Dekujeme za zakoupení infracerveného pojivového senzoru ST12!